















Formenübersicht

Form	WENDT	FEPA	Seite
	*10A	1A1	10
	*10B	14A1	12
	*10C	3A1	13
	*10D	1L1	14
	*10D	14L1	14
	*10E	4A9	15
	*11B	1A8	16
	*12A	1A1W	16
	*12A	1A1W	17
	*13A	14F1	18

Form	WENDT	FEPA	Seite
	*13B	1FF1	19
	*14A	14EQ1	19
	*14B	14EE1	20
	*14B	1EE1	21
	*14C	1E1	22
	*14D	3E9	22
	*15A	1V1	23
	*15A	14V1	23
	*18A	1A1R	24
	*27A	14U1	25

Weitere Formen sind auf Anfrage lieferbar


Form	WENDT	FEPA	Seite
	*28A	9A3	26
	*30A	6A2	27
	*31A	12A2 45°	28
	*31B	12V2 45°	28
	*31C	12C9 45°	29
	*34A	11A2	29
	*36A	12A2 20°	30
	*37A	4A2	30

Form	WENDT	FEPA	Seite
	*38A	13A2	31
	*39A	4ET9	31
	*39C	4F9	32
	*39D	4BT9	32
	*40A	11V9	33
	*41A	12V9	34
	*43A	6A9	35
	*51A *51B *51C *51D	— — — —	36


Weitere Formen sind auf Anfrage lieferbar

WENDT *10A

FEPA 1A1



D	T	Kunstharz	X Metall	Keramik	H
12	6 · 10 · 15	2 · 3	2 · 3	-	nach Angabe
15	10 · 12 · 15	2 · 3	2 · 3	-	
16	10 · 12 · 15	2 · 3	2 · 3	-	
18	3 · 6 · 10	2 · 3	2 · 3	-	
20	4 · 6 · 8 · 10 · 12	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
25	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
30	4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
40	4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
50	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
75	4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
100	5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4	2 · 3	5	
125	5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3	5	
150	8 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	5 · 10	
175	10 · 12 · 15 · 20 · 30	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	5 · 10	
200	10 · 12 · 15 · 20 25 · 40 · 60	2 · 3 · 4 · 6 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4 -	5 · 10 5 · 10	
225	10 · 12 · 15 · 20 · 30	2 · 3 · 5	2 · 3 · 4	5	
250	12 · 15 · 20 · 25 30 · 40 · 60	2 · 3 · 4 · 6 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4 -	5 · 10 5 · 10	
300	12 · 15 · 20 · 25 30 · 40 · 60	2 · 3 · 4 · 6 3 · 4 · 6	3 · 4 · 6 -	5 · 10 5 · 10	
350	20 · 25 30 · 40 · 60	2 · 3 · 4 · 6 3 · 4 · 6	3 · 4 · 6 -	5 · 10 5 · 10	



WENDT *1 OA
FEPA 1A1

D	T	X			H
		Kunstharz	Metall	Keramik	
400	20 · 25 · 30	3 · 4 · 6	3 · 4 · 6	5 · 10	nach Angabe
450	20 · 25 · 30 · 40 · 60	3 · 4 · 6	3 · 4 · 6	5	
500	20 · 25 · 30 · 40 · 60	3 · 4 · 6	3 · 6	5 · 10	
600	20 · 25 · 40 · 60	3 · 4 · 6	-	5 · 10	
750	20 · 25 · 40	3 · 4 · 6	-	5	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT D T X Körnung Bindung, Konz. H
A10A – 200 – 10 – 4 – D126 – BR75W – 51

WENDT *1 OB

FEPA 14A1




D	U	Kunstharz	X Metall	Keramik	T	J	H
50	3	5		5	10	38	nach Angabe
75	1 · 2 · 3	3 · 6	2 · 3	5	6	45	
100	1 · 2 3 · 4	3 · 6 3 · 4 · 6	2 · 3 2 · 3	- -	6 8	70 70	
125	1 · 2 3 · 4	3 · 6 3 · 4 · 6	2 · 3 2 · 3	- -	6 8	100 100	
150	1 · 2 · 3 · 4 · 6	3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	10	120	
175	1 · 3 · 6	3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	10	140	
200	3 · 6	3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	12	160	
250	6 · 10	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4 · 6	-	15	200	
300	6 · 10	2 · 3 · 4 · 6	3 · 4 · 6	-	15	250	
350	6 · 10 15	2 · 3 · 4 · 6 2 · 3 · 4 · 6	3 · 4 · 6 3 · 4 · 6	- -	15 20	300 300	
400	6 · 10 · 15	3 · 4 · 6	3 · 6	-	20	350	
500	10 · 15	3 · 4 · 6	3 · 6	-	20	400	
600	10 · 15	3 · 4 · 6	-	-	20	500	
750	10 · 15	3 · 4 · 6	-	-	20	600	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT	D	U	X	Körnung	Bindung, Konz.	H	sonstige Angaben
F10B	150	3	3	B151	R100K22	20	T10; J120




D	U	Kunstharz	X Metall	Keramik	T	J	H
40	8	-	-	5	15	28	nach Angabe
50	5	-	-	5	10	38	
75	5	-	-	5	12	50	
85	2 · 3 · 4 · 5	-	-	5	10	60	
100	3 · 4 · 5 · 6 · 8	6 · 8	-	5	10	70	
	10	-	-	5	20	70	
125	3 · 4 · 5 · 6	6 · 8 · 10	-	5	10	100	
150	4 · 6 · 8	5 · 6	-	5	10	120	
200	2 · 4 · 5	-	-	5	10	160	
	6 · 8	-	-	5	12	160	
	10 · 12	-	-	5	20	160	
250	5	3	-	5	12	200	
300	6 · 10	-	-	5	12	250	
	6 · 10	-	-	5	15	250	
350	4 · 6 · 8	3 · 4 · 6	-	5	12	300	
	9 · 12	-	-	5	15	300	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D U X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

J10C – 100 – 3 – 5 – M126 – VR150J – 32 – T10; J70

WENDT *10D FEPA 1L1




D	T	X		R	H
		Kunstharz	Metall		
75	4 · 5 · 6	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	nach Angabe
100	5 · 6	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	
125	5 · 6	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T / R X Körnung Bindung, Konz. H

B10D – 75 – 4 / 0,5 – 6 – D126 – MN100R – 20

WENDT *10D FEPA 14L1




D	U	X		R	T	J	H
		Kunstharz	Metall				
75	3	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	6	45	nach Angabe
100	3 · 4	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	8	70	
125	3 · 4	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	8	100	
150	3 · 4 · 5 · 6	2 · 3 · 6	2 · 3 · 6	0,5	10	120	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D U / R X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

A10D – 100 – 3 / 0,5 – 6 – D91 – BR100W – 20 – T8; J70



WENDT *1 OE

FEPA 4A9

D	U			X	T	J	H
	Kunstharz		Metall	Keramik			
40	3	4	4	5	15	28	nach Angabe
50	4 · 5	2	2	5	10	38	
75	5	7 · 10	7 · 10	5	12	50	
100	3 · 4 · 5 · 6 · 8	6	6	5	10	70	
125	3 · 4 · 5 · 6	6	6	5	10	70	
150	4 · 6 · 8	6 · 10	6 · 10	5	10	120	
250	3	-	-	5	12	200	
350	4 · 5 · 6	-	-	5 · 10	12	300	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT	D	U	X	Körnung	Bindung, Konz.	H	sonstige Angaben
J10E	- 250	- 3	- 5	- M64	- VR150J	- 51	- T12; J200

WENDT *11B

FEPA 1A8




D	T	Kunstharz	X Metall	Keramik	H
8	6	2	2	2	4
10	10 · 12	2	2	2	6
12	6 · 10 · 12 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	3	
16	10 · 12	2 · 3	2 · 3	5	
20	15 · 20 · 25	5	5	5	10

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T X Körnung Bindung, Konz. H
A11B - 12 - 10 - 4 - D126 - BR75 - 4

WENDT *12A


FEPA 1A1W



D	T	X Kunstharz Metall Keramik	Y	L	Y ₁	L-L ₁
3	3 · 4 · 6	0,65	3	66	1,7	12
4	4 · 6 · 8	1,15	3	66	1,7	12
5	6 · 8	1,5	3	66	1,7	12
6	5 · 6 · 8	1,5	6	66	3	16
8	6 · 8 · 10	2,5	6	66	3	16

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T X Körnung Bindung, Konz. YxL sonstige Angaben
G12A - 8 - 6 - 2,5 - B151 - SR100N - 6x66 - Y₁ 3; L-L₁ 16



WENDT *1 2A

FEPA 1A1W

D	T	X			Y	L
		Kunstharz	Metall	Keramik		
10	6 · 10 · 12	2	2	3	6	70
12	6 · 10 · 12 · 20	3	3	3	6	70
14	6 · 10 · 12	3	3	5	6	70
16	6 · 10 · 12	3	3	5	6	70
18	6 · 10 · 12	3	3	5	6	70
20	6 · 10 · 12	3	3	5	6	70
25	6 · 10 · 12	3	3	5	6	70


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT	D	T	X	Körnung	Bindung, Konz.	YxL
F12A	– 10	– 6	– 2	– B126	– RN100W	– 6x70

WENDT *13A

FEPA 14F1



D	U (U=2R)	Kunstharz	X Metall	Keramik	T	J	H
30	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	4,5	12	nach Angabe
40	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	6	16	
50	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	6	26	
75	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	6	45	
100	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	8	70	
125	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	8	100	
150	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	8	120	
200	2 · 3 · 4	2,5 · 5	2,5 · 5	5	12	160	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT D U / R X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
B13A – 100 – 4 / 2 – 5 – D91 – MR100J – 32 – T8; J70

WENDT *13B

FEPA 14FF1




D	U (U=2R)	X Keramik	T	J	H
350	7,5	5	15	290	nach Angabe
450	12	5 · 10	25	380	
500	14	5 · 10	25	400	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel


WENDT D T / R X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
J13B – 450 – 12 / 6 – 10 – M151 – VR150N – 203,2 – T25; J380



D	T (T=2R)	X		H
		Kunstharz	Metall	
50	6 · 8	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	nach Angabe
75	6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	
100	6 · 8 · 10 · 12	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	
125	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	
150	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	
200	6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T/R X Körnung Bindung, Konz. H
F13B – 50 – 8 / 4 – 4 – B126 – RR100W – 20




D	U	X		V	T	T ₁	J	H
		Kunstharz	Metall					
40	1 · 2	6	6	35 · 45 · 60 · 90	6	4	22	nach Angabe
50	1 · 2	6	6	35 · 45 · 60 · 90	6	4	32	
75	1 · 2	6	6	35 · 45 · 60 · 90	6	4	50	
100	1 · 2	6	6	35 · 45 · 60 · 90	6	4	70	
125	1 · 2	6	6	35 · 45 · 60 · 90	8	5	100	
150	1 · 2	6	6	35 · 45 · 60 · 90	8	5	120	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D U / V X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
B14A – 125 – 2 / 35° – 6 – D151 – MN75N – 32 – T8; T₁ 5; J100

WENDT *14B

FEPA 14EE1




D	U	X		V	T	J	H
		Kunstharz	Metall				
75	3 · 4	3	1,5	90	6	50	nach Angabe
	3 · 4	4	2	60	6	50	
	3 · 4	5	2,5	45	6	50	
	3 · 4	6	3	35	6	50	
100	3 · 4	3	1,5	90	6	70	
	3 · 4	4	2	60	6	70	
	3 · 4	5	2,5	45	6	70	
	3 · 4	6	3	35	6	70	
125	3 · 4	3	1,5	90	6	100	
	3 · 4	4	2	60	6	100	
	3 · 4	5	2,5	45	6	100	
	3 · 4	6	3	35	6	100	
150	3 · 4	3	1,5	90	6	120	
	3 · 4	4	2	60	6	120	
	3 · 4	5	2,5	45	6	120	
	3 · 4	6	3	35	6	120	
175	4 · 5	3	1,5	90	8	140	
	4 · 5	4	2	60	8	140	
	4 · 5	5	2,5	45	8	140	
	4 · 5	6	3	35	8	140	
200	4 · 5	3	1,5	90	10	160	
	4 · 5	4	2	60	10	160	
	4 · 5	5	2,5	45	10	160	
	4 · 5	6	3	35	10	160	
250	4 · 5	3	1,5	90	15	200	
	4 · 5	4	2	60	15	200	
	4 · 5	5	2,5	45	15	200	
	4 · 5	6	3	35	15	200	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D U / V X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

G14B – 200 – 5 / 90° – 1,5 – B151 – SJ150N – 51 – T10; J160



WENDT *1 4B
FEPA 1EE1

D	T	X Keramik	V	H
25	9	5	90	nach Angabe
35	12	5	90	
40	16	5	90	
45	16 · 20	5	90	
75	16	5	120	
110	25	5	90	
250	20	5	150	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT	D	U / V	X	Körnung	Bindung, Konz.	H
J14B	– 110	– 25 / 90°	– 5	– M91	– VR150J	– 22

WENDT *1 4C

FEPA 1E1




D	T	X Keramik	V	H
150	6	5	60 · 90	nach Angabe
175	3	10	60	
200	3	10	60	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T / V X Körnung Bindung, Konz. H
J14C – 200 – 3 / 60° – 10 – M64 – VR150N – 76,2

WENDT *1 4D


FEPA 3E9



D	U	X Keramik	V	T	J	H
75	6	10	60 · 90	10	50	nach Angabe
125	3	5	60	10	100	
150	2 · 3	5	60 · 90	10	120	
200	6	5	90	12	160	
350	4 · 5 · 6 · 7	10	60	20	300	
	5	5	120	20		

weitere Abmessungen auf Anfrage


Bestellbeispiel WENDT D U/V X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
J14D – 150 – 3/90° – 5 – M46 – VR150N – 20 – T10; J120



D	T	Kunstharz	X Metall	Keramik	V	H
75	4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6		5°... 60°	nach Angabe
100	6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 18 · 20	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	
125	6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	
150	8 · 10 · 12 · 15 · 20	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	
175	10 · 12 · 15 · 20	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6		5°... 60°	
200	10 · 12 · 15 · 20	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T / V X Körnung Bindung, Konz. H
A15A – 100 – 12 / 60° – 3 – D91 – BR100W – 20




D	U	Kunstharz	X Metall	Keramik	V	T	J	H
150	6	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	10	110	nach Angabe
175	6 · 8	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	10	130	
200	6 · 8	3 · 4 · 5 · 6	3 · 4 · 5 · 6	5	5°... 60°	12	150	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D U / V X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
B15A – 150 – 6 / 5° – 5 – D151 – MR100R – 51 – T10; J110

WENDT *18A

FEPA 1A1R




D	T	X		E	H
		Kunstharz	Metall		
75	0,5	-	5	0,4	nach Angabe
75	0,7	-	5	0,5	
75	0,8	-	5	0,6	
75	1	5	5	0,7	
75	1,2	5	-	0,9	
75	1,5	5	-	1,2	
100	0,5 · 0,6	-	5	0,4	
100	0,75	-	5	0,6	
100	0,8	5	5	0,6	
100	0,9	-	5	0,7	
100	1	5	5	0,7	
100	1,2	5	-	0,9	
100	1,5	5	-	1,2	
125	0,75 · 0,8	-	5	0,6	
125	1	5	-	0,7	
125	1	-	5	0,8	
125	1,2	5	-	0,9	
125	1,5	5	5	1,2	
150	0,9	-	5	0,7	
150	1	5	5	0,7	
150	1,2	5	5 · 10	0,9	
150	1,5	-	5 · 10	1,1	
150	1,5	5	-	1,2	
150	2	-	5 · 10	1,6	
175	1,2	5	-	1	
200	1,2	5 · 10	5	0,9	
200	1,4	-	5 · 10	1	
200	1,5	-	5 · 10	1	
200	1,5	5 · 10	-	1,2	
200	1,6	-	5 · 10	1	
200	2	-	5 · 10	1,4	
250	1,2	5 · 10	-	0,9	
250	1,4 · 1,5	-	5	1,2	
250	1,5	5 · 10	-	1,2	
250	1,6 · 1,8 · 2	-	5 · 10	1,4	
300	1,2	5	-	0,9	
300	1,5	5	-	1,2	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D T X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

F18A – 150 – 1 – 5 – B126 – RR100W – 32 – E0,7



WENDT *27A

FEPA 14U1

D	W	U	Kunstharz		Metall		T	J	H		
			X ₁	X ₂	X ₁	X ₂					
100	6 · 10	6	2	3	1	2	8	50	nach Angabe		
	6 · 10	8	2	3	1	2	10				
	6 · 10	10	2	3	1	2	12				
125	6 · 10	6	2	3	1	2	8	65		nach Angabe	
	6 · 10	8	2	3	1	2	10				
	6 · 10	10	2	3	1	2	12				
150	6 · 10	6	2	3	1	2	8	80			nach Angabe
	6 · 10	8	2	3	1	2	10				
	6 · 10	10	2	3	1	2	12				
200	6 · 10	6	2	3	1	2	8	150	nach Angabe		
	6 · 10	8	2	3	1	2	10				
	6 · 10	10	2	3	1	2	12				


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W / U X₁ / X₂ Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

A27A – 200 – 6 / 10 – 2 / 3 – D91 – BR75W – 51 – T12; J150

WENDT *28A

FEPA 9A3




D	W	Kunstharz	X Metall	Keramik	T-2X	E	H
50	3	-	-	5	15	12	nach Angabe
60	5	-	-	5	20	16	
75	3 · 5	2 · 3	-	5	22	10	
100	6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	5	22	10	
125	6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	5	25 · 35	14	
150	6 · 8 · 10 · 12 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	5	25 · 35	14	
175	6 · 8 · 10 · 12 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	5	25 · 35	14	
200	8 · 10 · 12 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	5	30	18	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT	D	W	X	Körnung	Bindung, Konz.	H	sonstige Angaben
A28A	100	8	3	D151	BN100W	20	T28; E10



D	W	Kunstharz	X Metall	Keramik	T-X	E	H
50	3 · 5	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	20	10	nach Angabe
60	5	-	-	5	11	8	
75	3 · 5 · 6 · 8 · 10 5	2 · 3 · 4 · 6 -	2 · 3 · 4 -	- 5 · 10	22 15 / 10	10 9	
100	5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 4	2 · 3 · 4 · 6 -	2 · 3 · 4 -	- 5	22 45	10 10	
125	6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	24	12	
150	6 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 5	2 · 3 · 4 · 6 -	2 · 3 · 4 -	- 5	24 45	12 12	
175	6 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	28	15	
200	10 · 15 · 20 · 25	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	5	28	15	
250	10 · 15 · 20 · 25	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	28	15	
300	15 · 20 · 25	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	30	15	
350	15 · 20 · 25	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	-	35	18	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

B30A – 175 – 15 – 4 – D126 – MR100J – 51 – T32; E15

WENDT *31A

FEPA 12A2 / 45°




D	W	X		T-X	E	K	J	H
		Kunstharz	Metall					
75	3 · 4 · 6 · 10	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	18	9	37	41	nach Angabe
100	3 · 6 · 8 · 10 · 12	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	23	10	54	56	
125	6 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	23	12	79	81	
150	6 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	23	12	94	106	
175	6 · 10 · 12 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4	26	15	123	131	
200	10 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4 · 6	25	12	138	156	
250	10 · 15 · 20	2 · 3 · 4 · 6	2 · 3 · 4 · 6	25	12	188	206	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
F31A – 250 – 10 – 6 – B91 – RN75W – 51 – T31; E12; K188; J206

WENDT *31B


FEPA 12V2 / 45°



D	W	X		T	E	K	J	H
		Kunstharz	Metall					
50	5	2	2	20	9	18	10	nach Angabe
75	5	2	2	20	9	33	35	
100	5 · 10	2	2	25	10	54	50	
125	5 · 10	2	2	27	12	75	71	
150	5 · 10	2	2	27	12	90	96	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
G31B – 100 – 5 – 2 – B151 – SX100N – 20 – T25; E10; K54; J50




WENDT *31C

FEPA 12C9 / 45°

D	W / U	X		T-X	E	K	J	H
		Kunstharz	Metall					
75	6/4	2	2	18	9	37	41	nach Angabe
75	10/4	2	2	18	9	37	41	
100	6/4	2	2	23	10	54	56	
100	10/4	2	2	23	10	54	56	
125	10/4	2	2	23	12	79	81	
125	10/6,5	2	2	23	12	79	84	
125	12/5	3	3	23	10	73	77	
150	10/4	2	2	24	12	106	102	
150	15/5	2	2	22	12	100	108	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W / U X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
A31C – 150 – 10 / 4 – 2 – D126 – BN75 – 51 – T26; E12; K106; J102



WENDT *34A

FEPA 11A2


D	W	X		T-X	E	K	J	H
		Kunstharz	Metall					
75	3 · 6 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	18	10	48	63	nach Angabe
90	6 · 10	2 · 3 · 4	-	20	10	55	68	
100	6 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	20	10	70	87	
125	6 · 8 · 10 · 12 · 12,5	2 · 3 · 4	2 · 3	22	12	98	110	
150	10 · 12 · 15	2 · 3 · 4	-	22	12	110	135	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
B34A – 100 – 6 – 2 – D151 – MR100N – 32 – T22; E10; K70; J87

WENDT *36A

FEPA 12A2 / 20°




D	W	X		T-X	E	K	J	H
		Kunstharz	Metall					
75	3 · 5 · 6 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	8	6	33	37	nach Angabe
100	3 · 5 · 6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	10	7	50	51	
125	3 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12,5 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	14	8	54	54	
150	5 · 6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	16	9	68	68	
175	5 · 6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	18	10	82	82	
200	5 · 6 · 10 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	20	11	96	96	
250	5 · 6 · 10 · 15	2 · 3 · 4	2 · 3	23	13	130	130	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
F36A – 150 – 8 – 4 – B91 – RR100W – 51 – T20; E9; K68; J68

WENDT *37A


FEPA 4A2



D	W	X		T-X	J	H
		Kunstharz	Metall			
75	2 · 4 · 5 · 6	2 · 3 · 4	2 · 3	9	40	nach Angabe
100	3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	10	50	
125	4 · 5 · 6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	12	75	
150	4 · 5 · 6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	15	100	
175	6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	15	125	
200	6 · 8 · 10	2 · 3 · 4	2 · 3	15	150	

weitere Abmessungen auf Anfrage


Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
A37A – 100 – 6 – 2 – D91 – BR50D – 32 – T12; J50



D	W	X Kunstharz	T-X	E	K	J	H
75	3 · 4 · 5	2 · 4	14	9	33	40	nach Angabe
100	4 · 5 · 6	2 · 4	18	10	40	50	
125	4 · 5 · 6	2 · 4	18	9	57	70	
150	4 · 5 · 6	2 · 4	18	12	68	100	
175	4 · 5 · 6	2 · 4	18	12	120	125	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
 A38A – 125 – 5 – 4 – D181 – BR75D – 20 – T22; E9; K57; J70




D	W	X		T	J	H
		Kunstharz	Metall			
50	4 · 6	1	1	6	25	nach Angabe
75	4 · 6	1	1	6	35	
100	4 · 6	1	1	8	43	
125	5 · 6 · 10	2	2	10	57	
150	5 · 6 · 10	2	2	12	59	
175	6 · 10	2	2	12	62	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben
 B39A – 100 – 6 – 1 – D126 – MR100N – 20 – T8; J43

WENDT * 39C

FEPA 4F9



D	W	X		T	J	H
		Kunstharz	Keramik			
75	4	1	-	6	35	nach Angabe
	10	-	2	10	30	
100	4	1 · 2	-	8	43	
	5	2	-	10	57	
150	5	2	-	12	59	
	10	-	3,2 · 4 · 5 · 8 · 10	10	80	
200	10	-	8 · 10	10	120	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X / R Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

F39C – 75 – 4 – 1 / 0,5 – B151 – RR125W – 20 – T6; J35

WENDT * 39D

FEPA 4BT9




D	W	X Kunstharz	T	J	H
50	6	1	8	25	nach Angabe
75	6 · 10	1	8	40	
100	6 · 10	1	10	50	
125	6 · 10	1	12	65	
150	10	1	14	80	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D W X Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

A39D – 100 – 6 – 1 – D151 – BN75W – 32 – T10; J50



WENDT *40A FEPA 11V9

D	X Kunstharz	Keramik	U	T	E	K	J	H
20	1,5 · 2	-	6	12	4	10	10	nach Angabe
25	2	-	6	15	5	12	14	
30	2	-	6	20	5	13	15	
40	2	-	6	20	10	24	25	
50	1,5 · 2	-	6	25	10	25	28	
60	2	-	6	25	10	35	42	
75	1,5 · 2 · 3	-	6 · 10	30	10	40	53	
	-	3	5	30	10	40	53	
90	1,5 · 2 · 3	-	6 · 10	35	10	55	65	
100	1,5 · 2 · 3	-	6 · 10	35	10	55	75	
	-	3	5	35	10	55	75	
125	1,5 · 2 · 3	-	6 · 10	40	12	75	96	
150	1,5 · 2 · 3	-	6 · 10	50	12	90	114	
	-	3	5	50	12	90	114	
200	-	2	10	50	15	130	164	


weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D X U Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

F40A - 100 - 3 - 10 - B91 - RN100D - 20 - T35; E10; K55; J75

WENDT * 41A

FEPA 12V9




D	X Kunstharz	U	T	E	K	J	H
50	1,5 · 2	6	15	8	20	20	nach Angabe
75	1,5 · 2 · 3	6 · 10	20	10	45	35	
100	1,5 · 2 · 3	6 · 10	20	10	65	60	
100	3	15	20	10	60	60	
100	4 · 6	10	20	10	60	60	
125	1,5 · 2 · 3	6 · 10 · 15	25	10	80	75	
150	2 · 3	6 · 10	25	10	105	100	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel WENDT D X U Körnung Bindung, Konz. H sonstige Angaben

A41A – 100 – 3 – 10 – D126 – BR100S – 20 – T20; E10; K65; J60



D	Kunstharz	X Metall	Keramik	U	T	E	K	H
20	2	-	-	6	20	10	10,5	nach Angabe
30	2 · 3	-	-	6	20	6	17,5	
35	2	-	-	10	30	8	22	
75	1,5 · 2 · 3 -	1,5 · 2 · 3 -	- 3	3 · 6 · 10 10	25 50	10 10	60 50	
100	1,5 · 2 · 3	1,5 · 2 · 3	-	3 · 6 · 10	30	10	80	
125	1,5 · 2 · 3	1,5 · 2 · 3	-	3 · 6 · 10	30	10	100	
150	1,5 · 2 · 3 -	1,5 · 2 · 3 -	- 3	3 · 6 · 10 10	35 40	10 10	125 115	
175	1,5 · 2 · 3	1,5 · 2 · 3	-	3 · 6 · 10	35	10	140	
200	1,5 · 2 · 3 -	1,5 · 2 · 3 -	- 3	3 · 6 · 10 5	35 40	13 13	175 165	
250	1,5 · 3	1,5 · 3	-	6 · 10	50	20	225	

weitere Abmessungen auf Anfrage

Bestellbeispiel

WENDT	D	X	U	Körnung	Bindung, Konz.	H	sonstige Angaben
B43A	- 175	- 3	- 3	- D151	- MR100N	- 32	- T35; E10; K140

WENDT


* 51A

* 51B

* 51C

* 51D

Handläpper



L2	W	X		L	R	V	Form	
		Kunstharz	Metall					
35	10	2	-	150	-	-	*51A	
30	10	-	1	150	-	-	*51A	
35	10	2	-	150	-	-	*51B	
30	10	-	1	150	-	-	*51B	
35	10	2	-	150	10	-	*51C	
30	10	-	1	150	10	-	*51C	
35	10	2	-	150	-	60	*51D	
30	10	-	1	150	-	60	*51D	

weitere Abmessungen auf Anfrage

t

Bestellbeispiel

WENDT L2 W X Körnung Bindung, Konz. L
 B51A - 30 - 10 - 1 - D46 - MN75R - 150

